

GG1 Gefahrgut – Ölspur beseitigen, Leinzell 17.02.2026

Einsatzdaten:	
Nummer:	04/2026
Datum & Uhrzeit:	17.02.2026, 09:35 Uhr
Ort:	Eichenzellergasse/Berggässle, Leinzell
Beschreibung:	An einem LKW platzte ein Hydrauliktank und das Öl lief aus. Gemeinsam mit dem örtlichen Bauhof wurde das ausgelaufene Öl abgestreut und aufgenommen.
Mit im Einsatz:	Bauhof

